

令和6年度通学路検討会の対策一覧表

学校名	区分 ×:交通 ○:防犯	点検箇所	理由や気づいた点 (学校による点検)	対策状況の結果について			
				学校・園	主管課	浦安市による対応	警察等による対応
南小学校	×	正門前の車道	「文入口」の文字が消えている。	道路を渡る際に気をつけるよう指導を行う。	市民安全課	「文入口」の塗り直しを実施(R6)	
北部小学校	×	校門付近の交差点	交差点の一部に横断歩道と信号がなく、登校するのに困っている低学年の児童がいた。子供が安全安心に信号を渡ることができるように横断歩道及び信号機の設置をお願いしたい。	横断歩道を設置してほしい。	浦安警察署 道路政策管理課 みどり公園課	歩行者用信号機、横断歩道を設置する場合は、樹木の移設やブロックの調整などが必要になってくる(R6)	学校が通学路指定を行っていることから、歩行者用信号機と横断歩道の設置を検討(R6)
美浜北小学校	×	美浜北小学校と美浜公民館の間の道路	交通量は少ないが、児童が多く使用する。信号機がない。歩行者用の信号を要望。	警備員による交通誘導を行う。	浦安警察署		交通量も少なく、警備員もいることから歩行者用信号機の設置は見送り。(R6)
	×	美浜4丁目道路	住宅街から自動車や自転車が出てくる可能性がある。横断歩道の設置を要望。	安全確認をしながら横断するよう指導を行う。	浦安警察署		近くに横断歩道があることから、設置することは見送り(R6)
	×	美浜北小学校北側の道路	交通量は少ないが、児童が多く使用する。信号機がない。歩行者用の信号を要望。	見守り隊(地域の方)による交通誘導を実施。	浦安警察署		交通量も少なく、見守り隊もいることから歩行者用信号機の設置は見送り。(R6)
	○	美浜公園	美浜公園周辺は樹木が多く茂り、日光や見通しが遮られる。薄暗い雰囲気なので、樹木を適切に選定し、明るい雰囲気にしてほしい。		みどり公園課	定期的に樹木の伐採を行っている。(R6)	
	○	美浜4丁目の国道357号近く	薄暗く、人通りも少ない。街灯が壊れていたり、街路樹が伸びているところがある。		みどり公園課 道路政策管理課	街灯の修繕は都度行っている。街路樹の剪定も適宜行っている。(R6)	
明海小学校	×	望海の街郵便局付近	郵便局の駐車場が狭く、車を出すときにバックで歩道を横切り、車道まで出なくてはならない。下校時間に児童が通るので危険。保護者から対策をしてほしいとの要望があった。	安全確認をして歩行するように学級での安全指導を継続して行う。	保健体育安全課	郵便局への安全対応を行うように依頼(R6) →浦安望海の街郵便局より「郵便局駐車場の脇にあるポールを利用し、注意喚起のお知らせを掲出しました。ポールについては、望海の街管理サービス事務所が管理しているものであり、特別に許可を頂きました。」との返答あり。(R6)	
日の出南小学校	×	日の出6丁目のT字路	信号機が設置されていない横断歩道である。小学校方面へ進む途中の順天堂大学があり、校舎の工事があることで、通学路を期間限定で変更している。保護者から新たに横断歩道を設置できないかと要望有り。		浦安警察署		通学路が1月には元通りになることから横断歩道の設置は見送り(R6)
明海南小学校	×	明海第3街区公園	公園施設が壊れている。早急に修理をお願いします。	壊れている施設には近寄らないよう指導している。	みどり公園課	壊れている施設の撤去完了済(R6)	
	×	明海南小学校西側歩道の街路樹	歩道に植えてある街路樹の枝葉が児童の顔の高さまで伸びて、歩行に支障をきたす。街路樹の剪定を定期的をお願いしたい。		みどり公園課	街路樹の剪定は定期的に行っている。(R6)	
	×	明海1丁目のT字路	通学路にある横断歩道の交差点を車両がUターンをするため、通学時に危険である。登下校の時間帯のUターン禁止等の交通規制を設定依頼。	通学路の見守りボランティアに交差点の見守りを依頼している。	浦安警察署		Uターン禁止の交通規制は、幹線道路に行っていることもあり、今回は見送り。(R6)

学校名	区分 ×:交通 ○:防犯	点検箇所	理由や気づいた点 (学校による点検)	対策状況の結果について			
				学校・園	主管課	浦安市による対応	警察等による対応
東野小学校	×	総合福祉センターから小学校への歩道	歩道上の赤い塗装の再塗装をお願いします。道路上に自転車走行帯を整備されたので、取り締まりも兼ねて強くお願いしたい。		浦安警察署 市民安全課	車道部分に矢羽根型路面標示の設置を行っており、原則自転車が歩道を走行することができない箇所のため、再塗装の必要はないと考える。(R6)	
浦安中学校	×	猫実川歩道橋付近	雑草が生い茂り、横断歩道に差し掛かる歩行者の見通しが悪い。		みどり公園課	定期的に樹木の剪定・除草を行っている。猫実川沿いの草地については県管理地のため、都度除草の要望を出している。(R6)	
	×	北栄4丁目ヒノデ第一交通浦安営業所近くの交差点	横断歩道の一部塗装が剥がれている。また、横断歩道が一つ足りない。横断歩道の設置をお願いしたい。	安全指導の中で横断歩道があるところを渡るよう指示	浦安警察署 道路政策管理課		横断需要が少ないことから、横断歩道の設置はしない(R6)
入船中学校	×	入船3丁目道路	信号のない横断歩道で、草木が生い茂り視界が悪い。スピードを出す車が多い。スピード規制等が必要である。	草木の伐採を定期的に業者依頼を行っている。	浦安警察署		交通量も少ないため、スピード規制は行わない。(R6)
	×	入船3丁目歩道	歩道が狭く、歩道上での自転車の往来が多く、スピードが出ていて危険。自転車の歩道走行規制等が必要である。	職員による登下校指導を行っている。	浦安警察署 市民安全課	当該箇所は普通自転車通行可歩道ではないため、歩道を自転車で走行することは原則禁止されている。今後も警察と連携し、街頭啓発活動を行っていく。(R6)	
日の出中学校	×		東側生徒専用門付近に横断歩道を設置していただきたい。道路の形状を考えると、その地点に横断歩道を設置した方が事故につながりにくいと考ええる。		浦安警察署		カーブの出口であること、直近に横断歩道が設置されていることもあり設置しない。(R6)
神明認定こども園	×	こども園東側	横断歩道を設置してほしい。		浦安警察署		以前にも検討したが、周囲の道路状況を鑑みても設置しない。(R6)
入船南認定こども園	×	入船南認定こども園前の歩道	自転車の歩道走行は幼児・児童・高齢者以外は禁止だが、スピードを出して歩道走行する自転車が多く危険。以前設置してあった看板が撤去されてしまったので再設置してほしい。路面の表示もはがれているので貼り直していただきたい。	安全指導 ※通行時の注意事項他	市民安全課 保健体育安全課 保育幼稚園課	現状、看板及び路面シールの在庫がないため、発注し、納品後に再設置予定。(R5) ↓ 路面シールについては周辺一帯の整備で動いており、看板も今年度中に設置予定。(R5) ↓ 看板及び路面シールは既に設置済み。(R5) 自転車キャンペーンなどを継続実施して注意喚起を継続する。(R6)	
舞浜認定こども園	×	園西側	昨年の9月より徒歩に加えて、自転車(保護者)での送迎が可となった。そこで、通園中の安全を確保するために、住宅街方面の道路に「とまれ」の標識を設置してほしい。		浦安警察署 市民安全課	ドライバーに注意を促す看板の設置を検討したが、設置する箇所がないため、設置は見送る。(R6)	標識(止まれ)を設置することは、地域住民を取り締まることになること、住宅街はつけない方向性であることから設置は見送る。(R6)